

II. TÉTEL (30 pont) – Varianta 011

II.1. Határozza meg az érzékenységet egy mérőműszer esetében. **(4 p.)**


II.2. Írja a vizsgalapra a hiányzó részeknek megfelelő helyes információt. **(6 p.)**

- A metrológiában leggyakrabban alkalmazott referencia hőmérséklet értéke**(1)**....
- A mérőeszközök és mérési módszerek megválasztása egy sor tényezőtől függ, mint például: a termelés**(2)**....., a korszerűsítési fok, automatizálási fok és kihasználási fok.
- A fémszerkezetek gyártásánál kétféle hegesztési eljárást alkalmaznak, ömlesztő hegesztést és**(3)**..... hegesztést.

II.3. A mellékelt ábrán látható kapcsolás szerint, az áramkörben az áramerősség csökkenése észlelhető.


A vizsgalapra készítse el a voltmérő helyes bekötési sémáját, a műszer műszaki leírása szerint.

(10 p.)



II.4. Írja le az ábra alapján:

(10 p.)



- A kötés típusát.
- A szegecsgyártáshoz használt négy fajta anyagot.
- Két olyan célt, amiért ezt a kötés típust alkalmazzák.