

II. TÉTEL (30 pont) – Varianta 033

1. Nevezze meg a zsugorkötések két hátrányát. (4p)

Írja a vizsgalapra a hiányzó részeknek megfelelő helyes információt: (6p)


2. A pontosság, a mérőműszer és a mért mennyiség valódi értéke közötti megfelelést jelenti.

3. A gépi szegecselést szegecselő..... végzik.

4. Forrasztáskor lejátszódó fizikai jelenség, az és a forrasztó ötvözet közötti egyesülésen alapszik.

5. A mellékelt ábra a salakfürdős hegesztési eljárást ábrázolja. A feltüntetett részek tévesen vannak elhelyezve. Készítse el újra az ábrát és tüntesse fel helyesen az elemeket. (10p)

Patine din cupru prin care circula apa =
vízáramlást biztosító réz csúszósaru
Piesa care se sudeaza = hegesztendő darab
Metal topit = olvadt fém
Baie de zgura = salakfürdő
Electrod = elektróda



6. A mellékelt ábrán egy Zeiss típusú függőleges optiméter látható:

a. Azonosítsa a 2, 6 és 11 számú alkatrészeket. (6p)

b. Pontosítsa a műszer szerepét. (4p)

